

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190920-G

発行日：令和元年 9 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □	製造番号： 300340
作業年月日	令和 元 年 9 月 20 日	作業時間： / 〇 Hr
顧客名	花山内科クリニック 様	TEL： 0197-25-8780
所在地	岩手県奥州市水沢区字名残16-2	ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社	ご担当 橋爪 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 12 日 保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴あり
レボニール（ア）酸素濃度低下あり

不具合原因、作業内容

定期点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 756
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 □	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし（本機）

装置情報	交換後運転回数：130→0 更新（リセット） ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 217
	リークチェック： ☒ 自己洗浄： ☒ 8A3	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計	13061486	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 20 日

ご署名

佐藤 和之

佐藤

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

大友

作業者

R1.9.20

佐藤

Ver.3.1