

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191029-G
発行日：令和元年 10 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100483
作業年月日	令和 元 年 10 月 29 日		作業時間： / Hr
顧客名	二戸クリニック 様		TEL： 0195-25-5770
所在地	岩手県二戸市石切所字森合32-1		ご担当 様
販売店	共立医科器械株式会社		ご担当 三船 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
異常なし					
不具合原因、作業内容					
定期保守点検					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 763
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
異常なし					

装置 情報	交換後運転回数： 145	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 1642	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 75	自己洗浄： 1040	7Lコル単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	/
ワゴン水濃度計	16122554	☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	/
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	1 年 10 月 29 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 千葉 さくら	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	