

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190528-K

発行日: 令和 元 年 5 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300933
作業年月日	令和 元 年 5 月 28 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	八乙女駅前内科小児科クリニック 様		TEL: 022-739-8804
所在地	宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目3-26		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社		ご担当 千葉 様
納入年月日	平成 28 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
異常無し					
不具合原因、作業内容					
定期保守点検					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 545
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
		☐	☐		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					
2019/4/23 東京より移設。					

装置 情報	交換後運転回数: 85	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 118	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; フューズ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1				
オゾンセンサー		☒	1				

お客様ご確認署名欄	2019 年 5 月 28 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	2019.5.28 