

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190530-01

発行日：令和元年 5月 30日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機0ED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機0ED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                            | 製造番号： 301169      |
| 作業年月日 | 令和 元年 5月 30日                                                                                                              |                                                            | 作業時間： / Hr        |
| 顧客名   | 菊池クリニック 様                                                                                                                 |                                                            | TEL： 024-535-4091 |
| 所在地   | 福島県福島市花園町7番31号                                                                                                            |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社アズマメディカル                                                                                                              |                                                            | ご担当 須田 様          |
| 納入年月日 | 平成 29 年 6 月 7 日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                   |

|                           |                                                                    |              |                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |              |                                                     |
| ない                        |                                                                    |              |                                                     |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |              |                                                     |
| ない                        |                                                                    |              |                                                     |
| 点検項目                      |                                                                    |              |                                                     |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 972     |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 / ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ                       | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |              |                                                     |
| ない                        |                                                                    |              |                                                     |

|          |                                   |                                                     |            |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 9670                     | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒： 23  | 殺菌/消毒+アル： 189 |
|          | リークチェック： <input type="checkbox"/> | 自己洗浄： 61                                            | アルコール単独： 1 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和元年 5月 30日  
 菊池クリニック  
 福島県福島市花園町7-31  
 ご署名 024-535-4091 FAX 024-535-4090 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
 TEL：022-288-4660

|       |               |
|-------|---------------|
| 責任技術者 | 作業者           |
|       | 2019.5.30<br> |