

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191115-G
発行日：令和元年 11 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300370
作業年月日	令和 元 年 11 月 15 日	作業時間： / Hr
顧客名	さわうち協立診療所 様	TEL： 0197-85-3101
所在地	岩手県和賀郡西和賀町沢内字新町4-16-1	ご担当 様
販売店	有限会社メディケアエコネット	ご担当 及川 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 11 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
1/23. 4/9. 酸素圧力異常 → 不具合が解消した	
不具合原因、作業内容	
定期点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 768
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
正常	

装置 情報	交換後運転回数： 20 / 更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 130	殺菌/消毒+7L： 1056
	リークチェック： 1186	自己洗浄： 617	アルコール単独： 0 エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計	16122557	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 15 日

ご署名 田中 佳博 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者



作業者

R1.11.15