

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200122-01

発行日: 令和 2年 1月 22日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500043
作業年月日	令和 2年 1月 22日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	小橋クリニック 様		TEL: 0248-72-1555
所在地	福島県須賀川市仁井田字大谷地 172-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 1月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検	
不具合原因、作業内容	
指定部品交換、消耗品交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 1176
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
良好	

装置 情報	交換後運転回数: 464 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 214 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 191
	消毒+アル (総運転回数): 250	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 236
	リークチェック: 0	自己洗浄: 195 アルコール単独: 1 エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 17092849			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ 側	☐	水フィルター	☒ 1
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☐	☐	
			☐		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2年 1月 22日
ご署名 鎌田 夷美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	R2/1/22 