

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191025-5

発行日：令和 / 年10月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300071
作業年月日	令和 / 年 / 月 / 日		作業時間： / Hr
顧客名	岩切中央クリニック 様		TEL： 022-255-2131
所在地	仙台市宮城野区岩切分台1丁目2-5		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社		ご担当 佐藤 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴：なし			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
LED付濃度計、交換			
異常なし			

装置情報	交換後運転回数： 57	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 8	殺菌/消毒+7L： 459
	リークチェック： 450	自己洗浄： 449	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計	17112914	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2019 年 10 月 25 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	長崎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁目の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R1 10/25 佐子