

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191030-N

発行日: 令和1年10月30日

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> | 製造番号: 100585                                                          |
| 作業年月日 | 令和 1 年 10 月 30 日                                                                                      | 作業時間: / Hr                                                            |
| 顧客名   | 大泉記念病院 様                                                                                              | TEL: 0224-22-2111                                                     |
| 所在地   | 宮城県白石市福岡深谷一本松5-1                                                                                      | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | 株式会社シバタインテック 様                                                                                        | ご担当 長谷 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成 24 年 11 月 5 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 637    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                |                |              |                 |
|------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 1,133 | 更新 (1回) 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 3,386 | 殺菌/消毒+7L: 4,865 |
|      | リークチェック: 2     | 自己洗浄: 1,852    | アルコール単独: 20  | エア単独: 0         |

| 交換部品名称      | 部品コード    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|----------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| ポン分解触媒      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; 水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ポン水濃度計      | 51910310 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ポン水濃度計用フィルタ |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       |                                     |    |
| オゾンセンサー     |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       |                                     |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 10 月 30 日

ご署名

伊藤 理恵



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL: 022-288-4660

| 責任技術者 | 作業者           |
|-------|---------------|
|       | R1 10/30<br>庄 |