

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200611-18

発行日：令和 2 年 6 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100498
作業年月日	令和 2 年 6 月 11 日	作業時間： / Hr
顧客名	玉淵医院	TEL： 0224-56-1012
所在地	宮城県柴田郡柴田町槻木上町1-1-58	ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット	ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴：ナシ	
不具合原因、作業内容	
保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 695
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ナシ	

装置 情報	交換後運転回数： 93	更新 ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 232	殺菌/消毒+AL： 518
	リークチェック： 257	自己洗浄： 420	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計	16042281	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1				
オゾンセンサー		☒	1				

お客様ご確認署名欄	令和 2 年 6 月 11 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	田村 美穂子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	R2 6/11 庄