

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191210-01

発行日：令和 元年 12月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐	製造番号： 100457
作業年月日	令和 元年 12月 10日	作業時間： / Hr
顧客名	川内村国民健康保険診療所 様	TEL： 0240-38-2009
所在地	福島県双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5	ご担当 様
販売店	安積医科器械株式会社 様	ご担当 様
納入年月日	平成 24年 3月 27日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検、フィルター交換

不具合原因、作業内容

指定交換部品の及び消耗品交換、フィルター交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 790
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

良好

装置情報	交換後運転回数： ☐ 更新（リセット）実施 ☒ 未実施	殺菌/消毒： 206	殺菌/消毒+7L： 123
	リークチェック： 11	自己洗浄： 112	アルコール単独： 0
			エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計	1801302	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 1 年 12 月 10 日

ご署名 遠藤 愛

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



2019.12.10

Ver.3.1