

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

20201029-01

発行日:

令和 2年 10月 29日

|       |                                                                                                                           |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                               | 製造番号: 500398      |
| 作業年月日 | 令和 2年 10月 29日                                                                                                             | 作業時間: / Hr        |
| 顧客名   | まつもと内科クリニック 様                                                                                                             | TEL: 024-953-7412 |
| 所在地   | 福島県郡山市田村町金屋字マセロ4-1                                                                                                        | ご担当 様             |
| 販売店   | リハ・ステ・カルサイエンス (株) 郡山(営)                                                                                                   | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2019 年 1月 18日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>                                                  | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                   |

|                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                       |                                                                      |
| 保守点検                                                                  |                                                                      |
| 不具合原因、作業内容                                                            |                                                                      |
| 指定部品及び消耗品交換                                                           |                                                                      |
| 点検項目                                                                  |                                                                      |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 水槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハルズ数 967            |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                     |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm             |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 消毒 チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| 水槽側コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|                                                                       | 運転プログラムバージョン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0304 / T12A |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                                            |                                                                      |

|          |                                                                    |                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1288 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒 (総運転回数): 755 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 1 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 535                                                 | / 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 1              |
|          | リークチェック: 534 自己洗浄: 290                                             | アルコール単独: 6 エア単独: 0               |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称         | 交換・数量                               | 交換部品名称  | 交換・数量                               |
|------------------|-------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒        | <input checked="" type="checkbox"/> | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交換後 No. 51907242 |                                     |    | 排水栓            | <input checked="" type="checkbox"/> | エアフィルター | <input type="checkbox"/>            |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ; チューブ 側 | <input checked="" type="checkbox"/> | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水フィルター          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン水濃度計用フィルタ   | <input checked="" type="checkbox"/> |         | <input type="checkbox"/>            |
|                  |                                     |    |                | <input type="checkbox"/>            |         | <input type="checkbox"/>            |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 佐藤 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL: 022-782-4661

| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | R2.10.29<br> |