

点検・修理報告書

管理 No. 20842
発行日: 2021年7月12日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年7月9日		作業時間: 8 Hr
顧客名	村井産婦人科小児歯科 様		TEL: 019-636-2211
所在地	岩手県盛岡市南大通二丁目4番8号		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 5 月 21 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100485	運転回数: 498回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しており蒸気が注入できないために、缶内の温度が上がらず、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・念のため回水弁も交換しました。		
・排気弁にうなり音があり、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3	排気弁		1		
4					
5					
6					
7					

〒020-0851 盛岡市向中野字道明55番地 村井産婦人科小児歯科医院 村 井 雄 司 TEL(着)019-636-2233 FAX636-2222 お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	1.有償 ☐ 2.無償 ☒	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
		合計	

2021 年 7 月 20 日

ご署名 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		