

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210319-K  
発行日: R3年 3月 19日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                               |                                                                       | 製造番号: 500243      |
| 作業年月日 | R3年 3月 19日                                                                                                                |                                                                       | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 貝ヶ森きむら医院 様                                                                                                                |                                                                       | TEL: 022-279-7200 |
| 所在地   | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森6丁目15-8                                                                                                       |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | コセキ株式会社                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 川崎 様          |
| 納入年月日 | 2019年 3月 19日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 712         |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.77 ppm      |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水槽側コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|          | <input type="checkbox"/>                                           | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0304 / T12A |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                                                                                            |                     |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 406 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒 (総運転回数): 4       | 消毒 (洗剤洗浄あり): 1 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 801                                                                         | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 800 |                |
|          | リークチェック: 799                                                                               | 自己洗浄: 534           | アルコール単独: 0     |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換・数量                               | 交換部品名称       | 交換・数量                               |
|------------------|-------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> | 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交換後 No. 18113396 |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> | エアフィルター      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ; チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> | 水フィルター       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                  | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> | 給水フィルタ (活性炭) | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                  |                                     |    |               | <input type="checkbox"/>            |              | <input type="checkbox"/>            |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3年 3月 19日

ご署名

安達

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL: 022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                              |
|  | R3.3.19<br> |