

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20220722-K-1

発行日：令和2年 7月 22日

|       |                                                                                                                           |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       | 製造番号： 300043                    |
| 作業年月日 | 令和 2年 7月 22日                                                                                                              | 作業時間： 1.5 Hr                    |
| 顧客名   | いがらし内科クリニック 様                                                                                                             | TEL： 0248-21-9111               |
| 所在地   | 福島県白河市老久保13-1                                                                                                             | ご担当 様                           |
| 販売店   | コセキ株式会社 郡山営業所                                                                                                             | ご担当 様                           |
| 納入年月日 | 平成 25年 8月 1日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 付属品                             |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                                    | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タテ入れ交換・定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 587    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |          |                |          |           |
|------|----------|----------------|----------|-----------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：   | 殺菌/消毒+アル： |
|      | リークチェック： | 自己洗浄：          | アルコール単独： | エア単独：     |

| 交換部品名称       | 部品コード    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|----------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      | 16042300 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 2 年 7 月 22 日

ご署名

青山 仁美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                                |
|  | 2022.7.22<br> |