

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210421-18

発行日: R3 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500523
作業年月日	R3 年 4 月 21 日		作業時間: 15 Hr
顧客名	杜の泉内科・循環器科 様		TEL: 022-378-9975
所在地	宮城県仙台市泉区寺岡5-1-25		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社		ご担当 川崎 様
納入年月日	2020年 4月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 76X
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 704 239 更新 (セッ) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒(総運転回数): 101 / 消毒(洗剤洗浄あり): 98	
	消毒+アル(総運転回数): 139	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 139	
	リークチェック: 1	自己洗浄: 142	アルコール単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 16112532			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ 側	☐ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルタ(活性炭)	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 4 月 21 日
仙台市泉区寺岡五丁目1-25
杜の泉内科循環器科

ご署名 大友 慎太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL:022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R3 4/21 大友