

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20201217-01
発行日: 令和 2年 12月 17日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500452
作業年月日	令和 2年 12月 17日		作業時間: / Hr
顧客名	吉成内科 様		TEL: 0246-42-2220
所在地	福島県いわき市常磐上湯長谷町堀之内72-5		ご担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		ご担当 様
納入年月日	2019 年 12月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検	
不具合原因、作業内容	
指定部品及び消耗品交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 672
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
給水フィルター E202 交換、良好	

装置 情報	交換後運転回数: 240 更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒(総運転回数): 3 / 消毒(洗剤洗浄あり): 1	
	消毒+アル(総運転回数): 263	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 1	
	リークチェック: 265	自己洗浄: 179	アルコール単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 1810 3333			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	R2 年 12 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	吉成 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R2.12.17 