

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210514-Y

発行日: 2021年 5月 14日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500440
作業年月日	2021年 5月 14日		作業時間: 2 Hr
顧客名	十和田湖診療所 様		TEL: 0176-75-2254
所在地	青森県十和田市奥瀬十和田湖畔休屋16番地195		ご担当 様
販売店	有限会社サクラメディック		ご担当 中村 様
納入年月日	2019 年 11 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 915
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒	
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0304/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置
情報

交換後運転回数: 19	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 3	消毒 (洗剤洗浄あり): 3
消毒+アル (総運転回数): 18		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 17	
リークチェック: 0	自己洗浄: 7	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 木村 時子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL:022-288-4660

責任技術者

作業者

