管理 No.　20210715-01

保守点検・修理　報告書

発行日：令和3年　7月　15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 □　オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☑		製造番号：301226
作業年月日	令和　3年　7月　15日		作業時間：　/　Hr
顧客名	みうら内科クリニック　様		TEL：0243-22-5512
所在地	福島県二本松市羽石110-6		ご担当　様
販売店	サンセイ医機㈱　福島営業所		ご担当　様
納入年月日	平成　29年　7月　26日	保証期間　内 □　外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☑　総合点検 □　年　回目		定期点検シール記入 ☑
出張・引取	修理 □　点検のみ □　その他 □		修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常 ☑		殺菌槽 LED	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	パルス数 678
オゾンセンサ	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑	履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 □	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		殺菌チューブ類	正常 ☑	
殺菌槽コネクタ	正常 ☑		マニホールド周辺チューブ	正常 ☑	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報				
交換後運転回数：25890	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：321	殺菌/消毒＋アル：719
リークチェック：660	自己洗浄：682	アルコール単独：0	エア単独：6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☑	1	吸盤		☑	3
排水栓		☑	1	接続コネクタ；水槽側		☑	2
オゾン水濃度計	18123433	☑	1	接続コネクタ；チューブ側		☑	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☑	1	アルコールキャップ		□	1
オゾンセンサー		☑	1	マニホールド周辺チューブ		□	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 7 月 15 日

ご署名 三瓶雅典 印

責任技術者	作業者
大友	大友

修理業者　新鋭工業 株式会社　仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

Ver.3.1