

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210716-01
発行日: 令和 3年 7月 16日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500539
作業年月日	令和 3年 7月 16日		作業時間: / Hr
顧客名	城北内科クリニック 様		TEL: 0246-22-8800
所在地	福島県いわき市平幕ノ内字高田18-8		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020年 7月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検			
不具合原因、作業内容			
指定部品及び消耗品交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 1029
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 747 更新(リセット) (実施)・未実施		消毒(総運転回数): 171 / 消毒(洗剤洗浄あり): 164	
	消毒+アル(総運転回数): 578		消毒+アル(洗剤洗浄あり): 558	
	リークチェック: 743	自己洗浄: 298	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 18063158			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021年 7月 16日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	室崎 幸之郎 (実印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL:022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	RJ.7.16 大友