

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100059
作業年月日	令和 3 年 7 月 14 日	作業時間： / Hr
顧客名	平井医院 様	TEL： 019-672-3200
所在地	岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森138-2	ご担当 様
販売店	株式会社平井医科器械 株式会社 レントゲンディカル(株)	ご担当 細川 様
納入年月日	平成 23 年 6 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 9/2、3/16 殺菌時給水異常 (E:202) → 特記不具合なし	
不具合原因、作業内容 定期点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 615
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 異常なし	

装置 情報	交換後運転回数： 118	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 380	殺菌/消毒+アル： 2132
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1815	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	17032687	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	平井医院 平井博夫 電話(019)672-3200 ご署名
---	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL：022-288-4660	責任技術者 天友 作業者 R3.7.14 佐藤
--	-------------------------------------