

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210825-G
発行日: 2021 年 8 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500010
作業年月日	2021 年 8 月 25 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	小野寺内科医院 様		TEL: 0195-33-2505
所在地	岩手県二戸郡一戸町一戸字向町148-1		ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科本社		ご担当 小林 様
納入年月日	2018 年 8 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし トレー破損あり(取替)

不具合原因、作業内容

定期点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 1130
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0304 / T12A

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 238 更新(リセット)実施・未実施	消毒(総運転回数): 238 / 消毒(洗剤洗浄あり): 238 238
	消毒+アル(総運転回数): 456	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 456 456
	リークチェック: 6/2	自己洗浄: 28/1
	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No.		52002047	排水栓	☒		エアフィルター	☒	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: チューブ側	☒		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 25 日

ご署名 坂本 清子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R3.8.25 