

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211209-01
発行日: 令和 3年 12月 9日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500457
作業年月日	令和 3年 12月 9日		作業時間: Hr
顧客名	阿部クリニック 様		TEL: 0244-35-2553
所在地	福島県相馬市中村1丁目14-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 12月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検			
不具合原因、作業内容			
指定部品及び消耗品交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 726
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 220 更新 (リセット) ☒ 実施・未実施		消毒 (総運転回数): 4 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 0	
	消毒+アル (総運転回数): 423		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 257	
	リークチェック: 426	自己洗浄: 245	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 2002 3929			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: チューブ 側	☒	水フィルター	☒
給水フィルター E201	☒		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	3 年 12 月 9 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	 印
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R3.12.9 