

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 令和 3 年 12 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100289
作業年月日	令和 3 年 12 月 9 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	野の花 今金診療所 様		TEL: 0137-82-4187
所在地	瀬棚郡今金町今金359-12		ご担当 稲木 様
販売店	(株)アクトメディカルサービス		ご担当 様
納入年月日	2011 年 12 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
3/17 オゾンセンサ故障 3/27 エアライン低圧異常 10/9 エアライン低圧異常 排気フィル " 4/5 " 4/9 "	
不具合原因、作業内容	
複数回 コントロール基板の誤作動あり。(実態はのちに上記のように表記) 下記の定期交換部品の交換作業 (※頻繁に出るようだと操作不能の場合あり)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ 清掃 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 640 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 圧力 2770k 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.76 ppm 異常音、振動 正常 ☒ ポンプ音若干(大) 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
今後もカビ(内部配管)が気になるようでしたら別途清掃承っております Ver. 0103 / T01A 運転合計 2564 回	

装置情報	交換後運転回数: 108	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 824	殺菌/消毒+7L: 1044
	リークチェック: 685	自己洗浄: 10	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒	LOT/16082488	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R3 年 12 月 9 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	署名 藤田 恵美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
 北海道札幌市東区北七条東4-28-3
 TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	吉田