

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20211217-01

発行日:

令和 3年 12月 17日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500452	
作業年月日	令和 3年 12月 17日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	吉成内科 様		TEL:	0246-42-2220	
所在地	福島県いわき市常磐上湯長谷町堀之内72-5		ご担当	様	
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		ご担当	様	
納入年月日	2019 年 12月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 739
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03.4 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

給水フィルターE-202交換

装置 情報	交換後運転回数: 303	更新 (リット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 7	消毒 (洗剤洗浄あり): 4
	消毒+アル (総運転回数): 562		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 562	
	リークチェック: 565	自己洗浄: 379	7アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 17030692			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

大友

R3.12.17 大友