

## 保守点検・修理 報告書

発行日：令和 4 年 1 月 25 日

|       |                                                                                                                           |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     | 製造番号：301337      |
| 作業年月日 | 令和 4 年 1 月 25 日                                                                                                           | 作業時間：   Hr       |
| 顧客名   | 新城胃腸科内科 様                                                                                                                 | TEL：017-788-8551 |
| 所在地   | 青森県青森市新城字平岡175-23                                                                                                         | ご担当 様            |
| 販売店   | コセキ株式会社                                                                                                                   | ご担当 桜井 様         |
| 納入年月日 | 平成 29 年 12 月 25 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                  |

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                  |                                                           |
| 保守点検                                                                             |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                                       |                                                           |
| 保守点検                                                                             |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |
| 点検項目                                                                             |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 775 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                  |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                                                       |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |

|          |               |                                                                               |              |             |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 319  | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 1266  | 殺菌/消毒+7L： 0 |
|          | リークチェック： 1323 | 自己洗浄： 952                                                                     | 7Lアルコール単独： 0 | エア単独： 20    |

| 交換部品名称       | 部品コード       | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      | SN 51909287 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 25 日

ご署名

沢野 東

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者

R.4.1.25