

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210630-18

発行日：令和 3 年 6 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300634
作業年月日	令和 3 年 6 月 30 日	作業時間： / Hr
顧客名	いしのまき矢吹クリニック 様	TEL： 0225-21-6117
所在地	宮城県石巻市大橋 3-2-7	ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 石巻支店	ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 9 月 4 日 保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 ☒ 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 755
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 1,163	更新（リット）実施・未実施	殺菌/消毒： 3,590	殺菌/消毒+アル： 5,110
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1,110	7ルール単独： 13	エア単独： 236

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	51902120	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1				
オゾンセンサー		☒	1				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 30 日

ご署名

藤田 寿人

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者

R3 6/30
好子