

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20211008-01

発行日:

令和 2年 10月 8日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500398
作業年月日	令和 3年 10月 8日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	まつもと内科クリニック 様		TEL:	024-953-7412
所在地	福島県郡山市田村町金屋字マセロ4-1		ご担当	様
販売店	株式会社三陽郡山営業所		ご担当	様
納入年月日	2019 年 10月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品の及び消耗品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 1036
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 6304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1235	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 1502	消毒 (洗剤洗浄あり): 518
	消毒+アル (総運転回数): 1023		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 383	
	リークチェック: 1020	自己洗浄: 541	アルコール単独: 6	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 52 003088			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

3 年 10 月 8 日

〒963-0725 福島県郡山市田村町金屋字マセロ4-1

医療法人 まつもと内科クリニック
ご署名 松 本 寿 永 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R2, 10, 8 