

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20211029-Y

発行日:

2021年10月29日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500342
作業年月日	2021 年 10 月 29 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	国民健康保険おいらせ病院 様		TEL:	0178-52-3111
所在地	青森県上北郡おいらせ町上明堂1-1		ご担当	様
販売店	株式会社協和医療器		ご担当	佐藤 様
納入年月日	2020 年 7 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1138
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	696 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数):	162 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 159	
	消毒+アル (総運転回数):	1044	消毒+アル (洗剤洗浄あり):	1044	
	リークチェック:	1198	自己洗浄:	515	
		7%アルコール単独:	1	エア単独:	1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 18083264			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ 側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 10 月 29 日

ご署名 佐々木 恵美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL:022-288-4660

責任技術者 作業者

大友

R3.10.29

大和