

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20220203-02

発行日： 令和 4年 2月 3日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500043	
作業年月日	4年 2月 3日		作業時間	/ Hr	
顧客名	小橋クリニック 様		TEL	0248-72-1555	
所在地			ご担当	様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2019 年 1月 18日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 1040
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 581	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒（総運転回数）： 448	消毒（洗剤洗浄あり）： 446
	消毒＋アル（総運転回数）： 637	消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 637		
	リークチェック： 0	自己洗浄： 473	アルコール単独： 7	エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 19023512			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R4年 2月 3日

ご署名

藤田 ユカリ

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL : 022-288-4660

責任技術者

作業者

大友

R4.2.3

大友