

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成24年 4月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100118	
作業年月日	平成 24年10月10日		作業時間	1 h	
顧客名	しまだ医院 様		TEL	025-555-2622	
所在地	新潟県糸魚川市大字西谷内53-5		担当	様	
販売店	榊福山ムトウ 様		担当	板倉 様	
納入年月日	平成22年 9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 611	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 6	殺菌+7L: 13/2
	リークチェック: 0	自己洗浄: 552	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (本体)		☒	3
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (チューブ)		☒	3
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
新潟県糸魚川市大字西谷内53番地5
医療法人社団 長明会 しまだ医院
ご署名 医師 島田 長 樹

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	