

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25年 10月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100048	
作業年月日	平成 25年 10月 25日		作業時間	Hr	
顧客名	いとうクリニック 様		TEL	0256-32-5350	
所在地	新潟県三条市林町1-20-28		担当	院長先生 様	
販売店	㈱バイタルネット		担当	若狭 様	
納入年月日	平成 22年 9月 17日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	25年 3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

Tシ。

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	殺菌槽コネクタ	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常Tシ。完了。

装置情報	交換後運転回数: 146	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 458	殺菌+7L: 0
	リークチェック: /	自己洗浄: 434	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

新潟県三条市林町1-20-28

伊藤 高史

ご署名 いとうクリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

25/10/25

25/10/25

山崎

山崎