

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成 25年 11月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号： 100308
作業年月日	平成 25年 11月 25日		作業時間： 1 Hr
顧客名	ブーカ中村クリニック		TEL： 025-240-0426
所在地	新潟市中央区笹口1-1 ブーカ1 2階		担当 院長先生 様
販売店	源川医科器械㈱		担当 丸田 様
納入年月日	平成 24年 11月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
Tシ。			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業 実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常 Tシ			

装置 情報	交換後運転回数： 23/5	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌： 1763	殺菌+7L： 553
	リークチェック： 0	自己洗浄： 226	7L単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
オゾンセンサー		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
排水フィルター		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	25年11月25日 ブーカ中村クリニック 中村 茂樹 ご署名 上田
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
25/11/25 山崎	25/11/25 山崎