

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書




株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大字新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)944-9030

NO. 00000



お客様	名称	ささゆき歯科クリニック		製造番号	10040		ご確認 小野寺
	住所・TEL	仙台市青葉区中央1-6-27 022-772-2730		納入日	H27.12.10		
	モリタ・営業所・担当TEL			納入検査・会社・実施者			
	担当	東北支店 小野寺様 022-772-2730		エム・サービス 佐藤			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	☐	開閉動作確認	外装・設置	☒	本体の水平確認・基準傾き内
	☐	ドアパッキンキズ・汚れ点検		☐	アジャスタフットの緩み・設置状態
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	キズ・汚れ
	☐	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☐	ドア開放スイッチON時の開放状態		☐	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	☐	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	☐	入力・出力確認
	☐	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		☐	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	☐	洗剤投入量の確認			
	☒	ローラーポンプの動作確認			
給排水	☐	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	性能評価		
	☐	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			
電装系	☐	電源スイッチの作動状態	その他	☐	付属品の確認
	☐	SDソケットの反応・汚れ		☒	運転説明
	☐	行程表示LEDの点灯		☐	装置内運転時異音・振動
	☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
			運転検査結果		
			(良好)		
			トシ		

備考	数量	
ストレーナー	2個	
オリフィス	1個	50HZ付属品