

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 8月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100628
作業年月日	平成 26年 8月 19日	作業時間: Hr
顧客名	窪田医院	TEL: 0258-47-1531
所在地	新潟県長岡市三和1-3-27	担当 院長先生 様
販売店	(株)マルタケ 長岡店	担当 八子 様
納入年月日	平成 25年 8月 6日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

75L

不具合原因、作業内容

1年目無償作業実施。

コントロール基板 バージョンUP

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 8 回数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施。異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 851	更新(リセット) ☒ 未実施	殺菌: 324	殺菌+7L: 530
	リークチェック: /	自己洗浄: 290	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
オゾンセンサー		☒	/	コントロール基板		☒	/
オゾン濃度計		☒	/			☐	
排水フィルター		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H26年 8月 19日

ご署名 窪田医院 窪田 久

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
山崎 26.8.19	山崎 26.8.19