

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100048
作業年月日	平成 26年 9月 24日		作業時間: / Hr
顧客名	いとうクリニック 様		TEL: 0256-32-5350
所在地	新潟県三条市林町1-20-28		担当 院長先生 様
販売店	(株)バイタルネット		担当 梅原 様
納入年月日	平成 22年 9月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 23年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ナシ。

不具合原因、作業内容

定期点検実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし。完了。

装置 情報	交換後運転回数: 122	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 580	殺菌+7L: 0
	リークチェック: /	自己洗浄: 553	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手（2年目）		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 9月 24日
〒955 新潟県三条市林町1-20-28

ご署名  いとうクリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

伊賀屋 技術者 高 史 実業者

TEL 32-5350 FAX 32-5351

26.9.24
崎

26.9.24
崎