

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 11月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100308
作業年月日	平成 26年 11月 25日		作業時間:	Hr
顧客名	プラーカ中村クリニック		TEL:	025-240-0426
所在地	新潟県新潟市中央区笹口1-1 プラーカ1 2階		担当	院長先生 様
販売店	源川医科器械(株)		担当	丸田 様
納入年月日	平成 24年 11月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記なし。

装置 情報	交換後運転回数: 2465	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 3651	殺菌+アル: 1130
	リークチェック: 0	自己洗浄: 514	アルコール単独: 8	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26.11.25 日

中村 茂樹

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

