

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 坂井

点検年月日	2014年 12月 17日	機種名	ONW-10	製造番号	001386
設置場所	上越市大字戸野目324-1			TEL	025-525-4768
納入時期	2007年 06月 07日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果					
スイッチ類	正常	☒	交換	☐		
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
吸水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 0.5 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	(濃度: 92 %) (流量: 0.82 L/min) (圧力: 0.9 Mpa)			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内装	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	異常ございません。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

2014年 12月 17日

ご署名

下村 恵

印

*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。