

保守点検・修理 報告書

管理 No. 10-270624

発行日 平成27年 6月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100181
作業年月日	平成 27年 6月24日		作業時間:	1 h
顧客名	竹越内科医院 様		TEL:	025-543-3300
所在地	新潟県上越市五智新町10-24		担当	様
販売店	カナイ医療器(株) 様		担当	中山 様
納入年月日	平成23年 5月25日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	4年 1回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>			修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 定期メンテナンス時期。

不具合原因、作業内容
 定期メンテナンス実施


点検項目			
フタロック	正常 <input type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input type="checkbox"/> バルブ数
オゾンセンサ	正常 <input type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input type="checkbox"/> 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 <input type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input type="checkbox"/>
清掃	正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input type="checkbox"/>
トレー	正常 <input type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 異常ございませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 236	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 151	殺菌+7L: 845
	リークチェック: 0	自己洗浄: 74	7Lコル単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input type="checkbox"/>	1	吸盤		<input type="checkbox"/>	3
排水栓		<input type="checkbox"/>	1	コネクタ継手 (本体)		<input type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計		<input type="checkbox"/>	1	コネクタ継手 (フェーズ)		<input type="checkbox"/>	2
脱気フィルター		<input type="checkbox"/>	1	給水用フィルター		<input type="checkbox"/>	1
オゾンセンサー		<input type="checkbox"/>	1	排水用フィルター		<input type="checkbox"/>	1

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 6月24日
 医療法人社団 竹越内科医院
 ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
 TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	