

点検確認書

株式会社IHシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業㈱新潟支店 坂井

点検年月日	27年 7月 2日	機種名	ONW-10B	製造番号	001690
設置場所	新潟県胎内市築地1851			TEL	0254-45-2008
納入時期	21年 3月 25日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常	☒	交換	☐
電源釦	正常	☒	交換	☐
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
吸水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度	mg/L
オゾンインジケータ-	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	(濃度: %)(流量: L/min)(圧力: Mpa)	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内装	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	異常にさいはません。
吸湿筒	交換 ☐	
ドレンフイルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☒	

27年 7月 2日

ご署名

新鋭工業㈱新潟支店 坂井

印

*本点検によって知り得た個人情報とは、他の目的では使用いたしません。