

保守点検・修理 報告書

管理 No. 10-270908-01

発行日 平成27年 9月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300093	
作業年月日	平成 27年 9月 8日		作業時間:	1 h	
顧客名	ごとう内科消化器科クリニック 様		TEL:	0256-93-1114	
所在地	新潟県燕市吉田神田町9-5		担当	様	
販売店	カナイ医療器械新潟支店 様		担当	萩原 様	
納入年月日	平成26年 8月25日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス時期。

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異状ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 662	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 361	殺菌+7L: 302
	リークチェック: 0	自己洗浄: 211	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手(本体)		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(チューブ)		☐	2
脱気フィルター		☒	1	給水用フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水用フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 9月 8日
新潟県燕市吉田神田町9-5
ごとう内科消化器科クリニック

ご署名 後 藤 俊 暁

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

坂井

熊倉