

保守点検・修理 報告書

管理 No. 10-270722-01
発行日 平成27年 7月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100311	
作業年月日	平成 27年 6月24日		作業時間:	1 h	
顧客名	さいとう内科クリニック 様		TEL:	025-543-3300	
所在地	新潟県燕市吉田法花堂1696-4		担当	様	
販売店	エムサポート(株) 様		担当	齊藤 様	
納入年月日	平成25年 8月 5日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 2年 1回目		定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期メンテナンス時期。			
不具合原因、作業内容			
定期メンテナンス実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はございません。			

装置 情報	交換後運転回数: 118	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 5	殺菌+7L: 118
	リークチェック: 72	自己洗浄: 119	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	3
排水栓		☐	1	コネクタ継手(本体)		☐	2
オゾン水濃度計		☐	1	コネクタ継手(チューブ)		☐	2
脱気フィルター		☐	1	給水用フィルター		☐	1
オゾンセンサー		☐	1	排水用フィルター		☐	1

お客様ご確認署名欄	27年 7月 22日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 渡辺 豊秋佳	

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	