

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300082	
作業年月日	平成 27年 9月16日		作業時間:	1 h	
顧客名	新潟県立妙高病院 様		TEL:	0255-86-2003	
所在地	新潟県妙高市大字田口147番地1		担当	様	
販売店	カナイ医療器(株)新 様		担当	渡辺 様	
納入年月日	平成27年 9月16日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス時期。

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 899	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌: 399	殺菌+アル: 502
	リークチェック: 0	自己洗浄: 235	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (本体)		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (チューブ)		☐	2
脱気フィルター		☒	1	給水用フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水用フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 9 月 16 日

ご署名 植本 美幸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	坂井
	2015.9.16