

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 坂井

点検年月日	28年 4月19日	機種名	ONW-10B	製造番号	001669
設置場所	新潟県長岡市豊田町7番地10			TEL	0258-36-5666
納入時期	21年 1月23日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常 ☒	交換 ☐		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
吸水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音・振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☐			
酸素発生	正常 ☒	(濃度: %)(流量: L/min)(圧力: 2.3 / Mpa)		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☐	調整 ☒	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☐	清掃 ☒		
内装	正常 ☐	清掃 ☒		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一式	異常ございません
吸湿筒	交換 ☐ 一式	
ドレンフィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	

年 28.4.19 日

〒940-0836新潟県長岡市豊田町7-10
高橋内科医院
TEL0258-36-5666 FAX0258-36-5606

ご署名



*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。