

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2016 - 7 - 20

発行日：平成 28年 7月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100310
作業年月日	平成 28 年 7 月 20 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	羽尾内科医院 様	TEL： 025-532-4031
所在地	新潟県上越市三和区下中677-1	ご担当 様
販売店	(株)新潟ムトウ	ご担当 金木 様
納入年月日	平成 25 年 7 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 3 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス時期

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 6/6
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません。次回定期メンテナンスは平成29年7月とします。

装置情報	交換後運転回数： 203	更新（リセット） ☒ 未実施	殺菌/消毒： 672	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 1	自己洗浄： 426	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒943-0222
新潟県上越市三和区下中677-1

羽尾内科医院

羽尾 政清

ご署名 TEL(025)532-4031

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者 作業者

