

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2016 - 6 - 22
発行日：平成 28年 6月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 100181
作業年月日	平成 28 年 6 月 22 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	竹越内科医院 様		TEL： 025-543-3300
所在地	新潟県上越市五智新町10-24		ご担当 様
販売店	カナイ医療器(株)		ご担当 中山 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 5 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期メンテナンス時期。			
不具合原因、作業内容			
定期メンテナンス実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 458
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ご報告なし。次回定期メンテナンスは平成29年6月となります。			

装置 情報	交換後運転回数： 212	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 152	殺菌/消毒+アル： 1056
	リークチェック： 0	自己洗浄： 159	アルコール単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	新潟県上越市五智新町10-24 竹越内科医院 ご署名 竹越 淳
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL：025-233-0592	責任技術者	作業者