

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 280923-01

発行日：平成28年 9 月 23 日

|       |                                                                                                                             |                                                            |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                       |                                                            | 製造番号： 100048      |
| 作業年月日 | 平成 28 年 9 月 23 日                                                                                                            |                                                            | 作業時間： Hr          |
| 顧客名   | いとうクリニック 様                                                                                                                  |                                                            | TEL： 0256-32-5350 |
| 所在地   |                                                                                                                             |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | (株)バイタルネット                                                                                                                  |                                                            | ご担当 梅原 様          |
| 納入年月日 | 平成 22 年 9 月 16 日                                                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 6 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                            |                   |

|                           |                                                                    |              |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |              |                                                    |
| 定期保守点検時期。                 |                                                                    |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |              |                                                    |
| 定期保守点検実施。                 |                                                                    |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数        |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |              |                                                    |
| 特に異常ございません。               |                                                                    |              |                                                    |

|          |              |                |            |             |
|----------|--------------|----------------|------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 108 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 8/2 | 殺菌/消毒+アル： 0 |
|          | リークチェック： 1   | 自己洗浄： 775      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルタ       |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルタ       |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 2016 年 9 月 23 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |                 |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |                 |
| ご署名                              | いとう 71277 印     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店  
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1  
TEL：025-233-0592

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |