

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300093
作業年月日	平成 29 年 9 月 12 日	作業時間： / Hr
顧客名	ごとう内科消化器科クリニック 様	TEL： 0256-93-1114
所在地	新潟県燕市吉田神田町9-5	ご担当 様
販売店	カナイ医療器(株)新潟支店 様	ご担当 萩原 様
納入年月日	平成 26 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検時期。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。 排水フィルター撤去	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルズ数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異音はありません。 次回マニホールド周辺チューブ交換。	

装置 情報	交換後運転回数： 101553 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1014	殺菌/消毒+アル： 762
	リークチェック： 3	自己洗浄： 607	アルコール単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ		☐	1

お客様ご確認署名欄	29.9.12 年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	新潟県燕市吉田神田町9-5
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ごとう内科消化器科クリニック
	ご署名 後藤 俊 大

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
	