

保守点検・修理 報告書

管理 No. 300614-01
発行日：平成30年 6 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100180
作業年月日	平成 30 年 6 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	木村医院 様		TEL： 0258-74-2172
所在地	新潟県長岡市小島谷3343		ご担当 様
販売店	株式会社エム・イー新潟 様		ご担当 佐々木 様
納入年月日	平成 23 年 4 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期保守点検時期。

不具合原因、作業内容
定期保守点検実施。
カラータッチパネルへの交換実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 457
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常ございません

装置 情報	交換後運転回数： 619	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1403	殺菌/消毒+アル： 2397
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1265	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☒	1

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 6 月 14 日
 ご署名 涌井 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
 TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者