

保守点検・修理 報告書

管理 No. 300914-01
発行日：平成30年 9 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300093
作業年月日	平成 30 年 9 月 14 日		作業時間： / Hr
顧客名	ごとう内科消化器科クリニック 様		TEL： 0256-93-1114
所在地	新潟県燕市吉田神田町9-5		ご担当 様
販売店	カナイ医療器(株)新潟支店 様		ご担当 小島 様
納入年月日	平成 26 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期メンテナンス時期。			
不具合原因、作業内容			
定期メンテナンス部品交換、点検。			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☐	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。			

装置情報	交換後運転回数： 428	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1257	殺菌/消毒+7L： 947
	リークチェック： 3	自己洗浄： 788	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ	E-201	☒	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☐	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30.9.14 年 月 日
新潟県燕市吉田神田町9-5
ごとう内科消化器科クリニック
ご署名 後藤 俊 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL：025-233-0592	責任技術者	坂井	作業者	坂井
------	--	-------	----	-----	----