

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20190927-01

発行日： 2019 年 9 月 27 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 301258 作業年月日 ### 年 9 月 27 日 作業時間 / Hr
顧客名	榊原医院 様	TEL : 0256-97-5111
所在地	新潟県燕市五千石3247	ご担当 様
販売店	カナイ医療器 (株) 新潟支店 様	ご担当 小島 様
納入年月日	2017 年 9 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守の時期の為、実施。

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ございません。

装置 情報	交換後運転回数： 119	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 9 /	殺菌/消毒+7L： 243 /
	リークチェック： 0	自己洗浄： 227	7Lコル単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ：水槽側	☐
接続コネクタ：チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

1 年 9 月 27 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL : 025-233-0592

責任技術者	作業者
坂井 1.9.27	坂井 1.9.27